


# Ökologischer Zustand der Werra und Prognose zum ökologischen Zustand bei unterschiedlichen Maßnahmenzenarien

*Dr. Mechthild Banning*  
*Hessisches Landesamt für Umwelt und*  
*Geologie*

14. Mai 2008




# Wasserkörper der Werra in Hessen



41.2 Werra/Eschwege – 62  
km

41.4 Werra/Philippsthal – 17  
km



## Ökologischer Zustand - Gewässergüte

### Werra/Eschwege :


15 % Ökologischer Zustand 2 (gut)

85 % Ökologischer Zustand 3  
(mäßig)

### Werra/Philippsthal

45 % Ökologischer Zustand 2 (gut)

55 % Ökologischer Zustand 3  
(mäßig)






# Ökologischer Zustand - Makrozoobenthos


## Werra/Eschwege :

9 Untersuchungsbereiche –  
Ökologischer Zustand 5 (schlecht)

## Werra/Philippsthal

4 Untersuchungsbereiche –  
Ökologischer Zustand 5 (schlecht)






## Ökologischer Zustand - Fische

### Werra/Eschwege :

2 Untersuchungsbereiche –  
Ökologischer Zustand 4 (unbefriedigend)

### Werra/Philippsthal

1 Untersuchungsbereich –  
Ökologischer Zustand 4 (unbefriedigend)  
&  
2 Untersuchungsbereich –  
Ökologischer Zustand 5 (schlecht)








## Ökologischer Zustand - Makrophyten

### Werra/Eschwege :

1 Untersuchungsbereich –  
Ökologischer Zustand 5 (schlecht)

### Werra/Philippsthal

1 Untersuchungsbereich –  
Ökologischer Zustand 4  
(unbefriedigend)



# Ökologischer Zustand Kieselalgen (Diatomeen)



## Werra/Eschwege :

1 Untersuchungsbereich –

Ökologischer Zustand 4  
(unbefriedigend)

&

1 Untersuchungsbereich –

Ökologischer Zustand 5 (schlecht)

## Werra/Philippsthal


1 Untersuchungsbereich –

Ökologischer Zustand 4  
(unbefriedigend)

&

1 Untersuchungsbereich –

Ökologischer Zustand 5 (schlecht)



# Prognose bei bestehender Salzbelastung

HESSEN



	Istzustand mit Salzbelastung	mit Salzbelastung & Reduzierung Nährstoffe (P)	mit Salzbelastung & Reduzierung Nährstoffe (P) & deutliche Verbesserung Hydromorphologie
Biologische Gewässergüte	gut bis mäßig	gut bis mäßig	gut
Trophie	unbefriedigend bis schlecht	unbefriedigend	unbefriedigend
Ökologischer Zustand Biologie	schlecht	schlecht	schlecht



# Prognose ohne Salzbelastung



	ohne Salzbelastung	ohne Salzbelastung & Reduzierung Nährstoffe (P)	ohne Salzbelastung & Reduzierung Nährstoffe (P) & deutliche Verbesserung Hydromorphologie
Biologische Gewässergüte	gut	gut	gut
Trophie	unbefriedigend	gut bis mäßig	gut
Ökologischer Zustand Biologie	unbefriedigend	mäßig bis unbefriedigend	gut



## Maßnahmenprogramm Hydromorphologie

### Werra/Eschwege

58 ha Flächenerwerb

20 km strukturverbessernde Maßnahmen

2 Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit

### Werra/Philippsthal

6 ha Flächenerwerb

5 km strukturverbessernde Maßnahmen

6 Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit

Geschätzte Kosten: ~ 12 Mill.

Euro

# Beteiligungsplattform Werra, Wehre & Ulster



**Dienstag, 27. Mai 2008,  
von 17:00 – 21:00 Uhr  
in Sontra  
im Bürgerhaus**

Alle Informationen unter:  
[www.flussgebiete.hessen.de](http://www.flussgebiete.hessen.de)

